

バリアフリー対策について

○基本的な考え方

- ・史実に基づく復元を逸脱しない範囲で、バリアフリーに配慮する。

○バリアフリー対策の検討箇所と対策案

(1) 屋外 檻台石垣上への動線

- ・県警地下駐車場を避けた位置での設置が必要
- ・車椅子利用者やベビーカー、高齢者等だれでも坤櫓に入れるよう、移動経路を確保
⇒(対策案) 階段 + エレベーター

対策案検討のポイント

- ・建築構造上設置できるか
- ・利用のしやすさ
- ・歴史的な雰囲気や景観
- ・櫓室内的質感
- ・工事費、維持管理コスト など

(2) 室内 坤櫓2階への動線

- ・杭基礎の耐圧板とエレベータ地下ピットが干渉。技術的に室内エレベータの設置が不可能
- ・車椅子利用者の方も2階に上がるよう、移動経路を確保
⇒(対策案) 階段 + 車椅子用昇降機

※県障害福祉課や福井県身体障害者福祉連合会と意見交換実施

◇バリアフリー関係法令

- ・バリアフリー法 整備基準への適合努力義務(坤櫓の床面積より)
- ・福井県福祉のまちづくり条例 整備基準への適合義務 (全ての公共施設が適用対象)
ただし、敷地の状況や建築物の構造等やむを得ない理由がある場合は、整備基準適合が免除

◇「福井県福祉のまちづくり条例」における整備基準

- ・全ての通路 段差を設けない。高低差がある場合は、傾斜路や昇降機を設置
- ・エレベータ 床面積2000m²以上の建築物には設置(坤櫓:500m²)


1

(1) 屋外 檻台石垣上への動線 比較検討


| | エレベータ棟・渡り通路 + 階段 | スロープ + 階段 | 階段 |
|--------------------------|--|---|---|
| 写真イメージ |  大阪城 |  金沢城 河北門 | 一般的な階段 |
| 構 造 | エレベータ棟(高さ8m)、渡り通路 鉄骨、2.7m×3.2m(内1.5m×1.5m) | 延長70m、幅員1.4m 木造／鉄骨(木化粧) | 延長12m、幅員1.4m 木造／鉄骨(木化粧) |
| バリアフリー 県条例への適合 | ○ 県条例の整備基準に適合 | ○ 県条例の整備基準に適合 | ✗ 県条例の整備基準に不適合 (やむを得ない場合の免除規定あり) |
| 利用しやすさ | ○ 誰でも上がる | △ 延長が70mあり、利用されにくい 雨の日など、滑りやすい | ✗ 車椅子利用者やベビーカー等は上がれない |
| 城址の景観や雰囲気に 与える影響 | △ 新たな建物。影響はやや大きい。 | ✗ 大規模構造物。影響は大きい。 | ○ 延長が短い。影響は小さい |
| 県警地下駐車場 への影響 | ○ EV地下ピット(深さ1.2m)の確保が 必要だが、駐車場区域外に設置可能 | △ 駐車場区域上部への設置が 必要(連続基礎検討) | ○ 駐車場区域外に設置可能 |
| 概算工事費 | △ エレベータ棟 約60百万円 階段 約25百万円 計 約85百万円 | △ スロープ 約75百万円 階段 約25百万円 計 約100百万円 | ○ 約25百万円 |
| ライサイクルコスト(50年間) ・維持管理 | ✗ 約205百万円 法定点検、保守、電気代120万円/年 25年に1回、更新必要 | △ 約130百万円 点検、必要に応じて補修必要 (建設費の30%で試算) | ○ 約33百万円 点検、必要に応じて補修必要 (建設費の30%で試算) |
| 評 価 | ○ スロープに比べ、メリットが大きい。 誰でも利用可能 | △ 景観に与える影響が大きく、 利用されにくい。 | △ 経済性や景観等のメリットは 大きいが、バリアフリー基準不適合 |

エレベータ棟・渡り通路+階段を対策案としたい。

(参考) 屋外エレベータ棟・スロープ 配置検討



エレベータ棟の事例




屋外スロープの事例(金沢城 河北門)



屋外エレベータ棟が天守に直結



屋外エレベータ棟の配置イメージ



- ・天守に直結している大阪城等の屋外エレベータ棟と違い、坤櫓はエレベータ棟と離れているため、お城の景観や雰囲気に与える影響が軽減できる。
- ・階段を上がる際に、石垣の雁木積みを間近で見てもらえる。
- ・石垣上の散策通路を歩く際に、お堀や石垣を見てもらえる。

屋外エレベータ棟の外装デザイン

| | ①木目調外壁材 | ②ガラス張り | ③石張り | ④コンクリートパネル |
|----------------------|--|--|---|--|
| 写真イメージ |  |  |  |  |
| | 屋外の事例確認できず ※写真は民間の室内施設 | 大阪城 | 民間病院 | 名古屋城 |
| 特徴 | <ul style="list-style-type: none"> 木目調の外壁材で化粧 事例確認できず | <ul style="list-style-type: none"> 透明な強化ガラス 外の景色を見せたい場所での事例が見られる | <ul style="list-style-type: none"> 石で化粧 事例ほとんどなし | <ul style="list-style-type: none"> 通常のコンクリート 一般的な事例 |
| 城址の景観や 雰囲気、 防犯 | <ul style="list-style-type: none"> △ 周囲の樹木と調和せず、存在感は強め ✗ 石垣の眺望に支障 ○ 敷地内の木製階段との統一性はある。 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 背面が透け存在感は弱め ○ 透明のため、背面の石垣が見渡せる。 ○ 石垣を見ながら上がる。 ○ 防犯対策に有効 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 石垣と調和する。存在感は弱め ✗ 石垣の眺望に支障 △ 背面の本物の石垣とは違う模造品。雰囲気を壊すか | <ul style="list-style-type: none"> ✗ のっぺりとした工業的な外観。存在感が強い ✗ 石垣の眺望に支障 ✗ 周辺の雰囲気にあわない。 |
| 維持管理 | <ul style="list-style-type: none"> ○ メンテナンスは比較的容易 △ 外壁材のため、メンテ頻度は少ない。 ○ 清掃頻度は少ない。 | <ul style="list-style-type: none"> △ 台風時等、石の飛来で損傷した場合はメンテ必要 △ 汚れが目立ちやすく、清掃頻度が多い。 | <ul style="list-style-type: none"> △ 特注品の石を補修時に調達できない可能性あり ○ メンテ頻度は少ない ○ 清掃頻度は低い。 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 汎用品。メンテナンス容易 ○ メンテ頻度は少ない ○ 清掃頻度は少ない。 |
| 概算工事費 | ○ 60百万円 | ✗ 76百万円 | △ 63百万円 | ○ 60百万円 |
| 評価 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 景観等、メリットが大きい。 | <ul style="list-style-type: none"> △ 景観等、メリットが大きいが設置費用が高い。 | <ul style="list-style-type: none"> △ メリットが少ない | <ul style="list-style-type: none"> ✗ 景観等への影響が大きい |

(2) 室内 坪櫓2階への動線 比較検討


| | 車椅子用昇降機 + 階段 | エレベータ + 階段 | 階段 |
|--------------------|---|---|---|
| 写真イメージ |  |  金沢城 五十間長屋 ※木造の天守や復元櫓では事例なし |  金沢城 菱櫓 |
| 構造 | 鉄製レール、昇降機 折りたたみ可能 | 鉄骨、2階建てエレベータ | 木造、延長10m、踊り場1箇所 |
| バリアフリー 利用しやすさ | <ul style="list-style-type: none"> △ 整備基準に適合。介助必要 ベビーカーは利用不可 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 整備基準に適合。誰でも上がる | <ul style="list-style-type: none"> ✗ 整備基準のやむを得ない場合の免除規定。車椅子利用者は上がれない |
| 建築構造 への影響 | <ul style="list-style-type: none"> △ 柱位置の変更の可能性あり 階段の有効幅が狭くなる | <ul style="list-style-type: none"> ✗ EV地下ピット(深さ1.2m)の確保が必要。 杭基礎耐圧板と干渉し、設置不可 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 柱位置の変更の可能性あり |
| 内部の質感に 与える影響 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 質感への影響は小さい | <ul style="list-style-type: none"> △ 質感への影響は大きい | <ul style="list-style-type: none"> ○ 質感への影響は小さい |
| 概算追加工事費 | △ 約8百万円追加 | △ 約30百万円追加 | ○ 建築工事に含む |
| 維持管理費 | △ 法定期検、保守。毎年7万円 10数年に1回、更新必要 | ✗ 法定期検、保守。毎年120万円 25年に1回、更新必要 | ○ 点検 必要に応じて補修 |
| 今後50年間に 必要な追加費用 | △ 約28百万円 | △ 約120百万円 | ○ 日常の管理費用に含まれる |
| 評価 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 車椅子利用者も上がる | <ul style="list-style-type: none"> ✗ 技術的に設置不可 | <ul style="list-style-type: none"> △ 車椅子利用者は上がれない |

車椅子昇降機 + 階段を対策案としたい。

(参考) 室内エレベータの設置について

- ・杭基礎の上に設置するコンクリート耐圧板とエレベータ地下ピット(地上面から1.4m下がり)が干渉し、エレベータの設置が不可能

断面イメージ図



坤櫓の室内は、新発田城巽櫓と同様に、柱が多く、
エレベータ設置には、往時の柱割の変更が必要



新発田城 巽櫓の室内