

## 水質モニタリング調査の結果について（平成28度第2回）

### 1 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 6ヶ所）

BOD（生物化学的酸素要求量）、全窒素、SS（浮遊物質量）の3項目が排水基準を超えていましたが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

### 2 処分場周辺の浸出水（処理前）の水質（ : 1ヶ所）

排水基準を超える値は検出されませんでした。

### 3 放流水の水質（ : 1ヶ所）

年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

### 4 河川水（木の芽川）の水質（ : 3ヶ所）

年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

### 5 北陸トンネル出口の水質（ : 1ヶ所）

年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

### 6 処分場対岸部・ドレーントンネルの地下水の水質（ : 4ヶ所）

年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

### 7 処分場より下流の事業所井戸、観測井戸の地下水の水質（ : 6ヶ所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。