

## 水質モニタリング調査の結果について（平成 30 年度第 1 回）

- 1 処分場内の浸出水（処理前）の水質（ : 1ヶ所）  
排水基準を超える値は検出されませんでした。
- 2 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 6ヶ所）  
全窒素、ダイオキシン類の 2 項目が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。
- 3 放流水の水質（ : 1ヶ所）  
排水基準を超える値は検出されませんでした。
- 4 周縁地下水の水質（ : 3ヶ所）  
処分場対岸部でほう素が環境基準を超えて検出されていますが、大きな変化は認められませんでした。その他に、環境基準を超える値は検出されませんでした。
- 5 周辺環境の河川水(木の芽川)の水質（ : 3ヶ所）  
環境基準を超える値は検出されませんでした。
- 6 周辺環境の北陸トンネル出口の水質（ : 1ヶ所）  
環境基準を超える値は検出されませんでした。
- 7 周辺環境の下流域地下水の水質（ : 6ヶ所）  
年 1 回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。