

経営比較分析表（令和5年度決算）









福井県 越前町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法非適用	下水道事業	漁業集落排水	H2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家賃料金(円)
-	該当数値なし	18.48	92.73	2,860



人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
20,100	153.15	131.24
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
3,689	0.56	6,587.50

■ 当該団体値（当該値） — 類似団体平均値（平均値） 【 令和5年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

①収益の収支比率が100%未満であるのは、地方債元利償還金の財源の大半を一般会計繰入金に依存していることが要因である。施設の整備はほぼ終了しており、今後は、83%である水洗化率の向上を図り、自主財源を確保するため妥当な料金体系の検討が必要である。

⑤経費回収率は類似団体の平均値を大きく超えているが、これからも健全化を目指す必要がある。また、平成26年度に水道料金と併せて料金改定を実施しているが、今後は、人口減少や老朽化する施設の更新が予測され、妥当な料金体系の検討が必要である。

⑥汚水処理原価については、類似団体平均値より低い値で推移しているが、維持管理費の増加に伴う汚水処理費の増加により、今後、上昇することが想定される。

⑦施設利用率については、類似団体平均値より高い値で推移している。

⑧水洗化率については、100%を目指し、更なる接続の推進に努めていく必要がある。

2. 老朽化の状況について

現在、終末処理場は2箇所あり、供用開始以来古い施設で20年以上を経過している。管路施設は、耐用年数50年を目標に、計画的に更新を実施していく必要がある。一方、処理施設については、機械設備等の耐用年数の大半が15年～20年であることから、設備の状況を注視しながら、機能保全計画等により、計画的な機器等の更新を進めていく必要がある。

全体総括

施設の整備はほぼ終了しており、維持管理の時期を迎えている。町村合併してから19年以上が経過した今日、施設の老朽化や人口減少を踏まえ、自主財源の確保はもとより、効率よい事業運営を考えていく必要がある。

今後は、長期的視野にたち、計画的に施設の統廃合や老朽化する施設更新及び妥当な料金体系の検討について、令和6年度に改定する経営戦略を基に実行していく必要がある。

※ 法適用企業と類似団体区分が同じため、収益的収支比率の類似団体平均等を表示していません。