

## 水質モニタリング調査の結果について（平成28年度第3回）

### 1 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 6ヶ所）

BOD（生物化学的酸素要求量）、全窒素の2項目が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

### 2 処分場周辺の浸出水（処理前）の水質（ : 1ヶ所）

排水基準を超える値は検出されませんでした。

### 3 放流水の水質（ : 1ヶ所）

排水基準を超える値は検出されませんでした。

### 4 河川水（木の芽川）の水質（ : 3ヶ所）

大腸菌群を除いて環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 5 北陸トンネル出口の水質（ : 1ヶ所）

環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 6 処分場対岸部・ドレーントンネルの地下水の水質（ : 4ヶ所）

処分場対岸部でほう素が環境基準を超えて検出されていますが、大きな変化は認められませんでした。その他に、環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 7 処分場より下流の事業所井戸、観測井戸の地下水の水質（ : 6ヶ所）

土壌由来の可能性が高いふつ素、ヒ素を除いて、環境基準を超える値は検出されませんでした。