

水質モニタリング調査の結果について（令和元年度第2回）

- 1 処分場内の浸出水（処理前）の水質（：1か所）
ヒ素が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の浸出水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。
- 2 処分場内の保有水（処理前）の水質（：6か所）
年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 3 放流水の水質（：1か所）
年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 4 周縁地下水の水質（：3か所）
年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 5 周辺環境の河川水(木の芽川)の水質（：3か所）
年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 6 周辺環境の北陸トンネル出口の水質（：1か所）
年2回（春季、秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。
- 7 周辺環境の下流域地下水の水質（：5か所）
年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。