

水質モニタリング調査の結果について（令和2年度第1回）

1 処分場内の浸出水（処理前）の水質（ : 1か所）

ヒ素が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の浸出水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

2 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 6か所）

全窒素が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

3 放流水の水質（ : 1か所）

排水基準を超える値は検出されませんでした。

4 周縁地下水の水質（ : 3か所）

処分場対岸部でほう素が環境基準を超えて検出されていますが、大きな変化は認められませんでした。その他に、環境基準を超える値は検出されませんでした。

5 周辺環境の河川水(木の芽川)の水質（ : 3か所）

大腸菌群数を除いて環境基準を超える値は検出されませんでした。

6 周辺環境の北陸トンネル出口の水質（ : 1か所）

環境基準を超える値は検出されませんでした。

7 周辺環境の下流域地下水の水質（ : 5か所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。