






2次診断（屋根上からの詳細診断）

専門家（瓦屋根診断技士等）が屋根に登って、瓦の各部位の緊結状況や劣化状況を確認

チェック項目例

<p>むねの不具合</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> むね瓦が移動していないか（浮き、ずれ、飛散・脱落がないか） <input type="checkbox"/> むね瓦が損傷・劣化していないか （損傷・劣化している場合） <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 移動・損傷・劣化した部位はどこか <input type="checkbox"/> どのような金物で緊結していたか など 	 <p>緊結線が破断</p>
<p>平部の接合部</p>  <p>（めくって確認）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 平部の留付け状況（1枚当たりの留付け箇所など） <input type="checkbox"/> 接合具の状況（くぎ、ねじなどの接合具と長さや形状） など 	 <p>留付け金具なし</p>
<p>軒瓦の接合部</p>  <p>（めくって確認）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 軒瓦の留付け状況 （1枚当たりの留付け箇所など） <input type="checkbox"/> 接合具の状況 （くぎ、ねじ、緊結線などの接合具と長さや形状） など 	 <p>緊結線でしっかり留付け</p>
<p>...</p>	<p>...</p>	