

福井城址石垣の現況

山里口御門復元整備に伴う積直し


石垣の保存管理について

- 石垣の変状の有無を定期的に観測
 - ・ 3年毎に夏と冬、コンサルによる定点観測実施（9箇所）
 - ・ そのうち、2箇所は毎年夏と冬に、職員が簡易計測を実施
- 福井城址石垣保存調査委員会で毎年、観測結果を報告
保存管理に向けた調査や対策を検討
- 今後も観測を継続

凡 例	
	定点観測（9断面）
	簡易観測（2箇所）

復元に向けた石垣の調査解析について

観測結果から、現状では大きな変状は見られないが、坤櫓や土塀を石垣の上に復元することから、石垣への影響を調査解析する必要がある。



石垣修復済み箇所