

## 2022年8月上旬 南越前町大雨災害

福井県内は2022年8月5日午前、発達した積乱雲が次々と流れ込み、丹南と嶺南東部を中心に1時間80mm以上の猛烈な雨が降りました。

衛星画像利用システムを用いて、南越前町の鹿蒜川（かひるがわ）周辺を観察すると、圃場や集落に泥水が流入していること等、被害の一部が確認できました。



災害発生前



2022.8.6 撮影