

## 水質モニタリング調査の結果について（平成24年度第1回）

### 1 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 6ヶ所）

BOD（生物化学的酸素要求量）、全窒素2項目が排水基準を超えていましたが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

### 2 処分場周辺の浸出水（処理前）の水質（ : 1ヶ所）

BOD（生物化学的酸素要求量）が排水基準を超えていました。なお、処理前の浸出水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

また、再測定（6月22日実施）では、排水基準を下回る値となっていました。

### 3 河川水（木の芽川）の水質（ : 3ヶ所）

環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 4 北陸トンネル出口の水質（ : 1ヶ所）

環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 5 処分場対岸部の地下水の水質（ : 2ヶ所）

ほう素が環境基準を超えて検出されていますが、大きな変化は認められませんでした。その他に、環境基準を超える値は検出されませんでした。

### 6 処分場より下流の事業所井戸、観測井戸の地下水の水質（ : 6ヶ所）

土壌由来の可能性が高いふつ素を除いて、環境基準を超える値は検出されませんでした。