

水質モニタリング調査の結果について（令和6年度第1回）

1 処分場内の浸出水（処理前）の水質（ : 2か所）

BOD（生物化学的酸素要求量）が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の浸出水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

2 処分場内の保有水（処理前）の水質（ : 7か所）

BOD（生物化学的酸素要求量）、全窒素の2項目が排水基準を超えていますが、特に新たな項目は認められませんでした。なお、処理前の保有水であるため、排水基準を超えていても特に問題はありません。

3 放流水の水質（ : 1か所）

排水基準を超える値は検出されませんでした。

4 周縁地下水の水質（ : 3か所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

5 周辺環境の河川水（木の芽川）の水質（ : 3か所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

6 周辺環境の北陸トンネル出口の水質（ : 1か所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。

7 周辺環境の下流域地下水の水質（ : 5か所）

年1回（秋季）調査を計画している箇所であり、今回は調査対象外でした。