

## 福井県嶺北地方を震源とする地震について（第2報）

### 1 地震の概況

発生日時 令和2年9月4日（金）9時10分頃  
震源地 福井県嶺北（北緯36.1度、東経136.2度）  
震源の深さ 約10km  
地震の規模 マグニチュード5.0  
各地の震度 震度5弱 坂井市  
震度4 福井市、あわら市  
震度3 鯖江市、越前市、永平寺町、越前町  
震度2 大野市、池田町  
震度1 敦賀市、小浜市、勝山市、南越前町、高浜町、  
おおい町、若狭町

### 2 県の体制

災害対策連絡室設置（9時10分）

### 3 各市町の体制

市町名	体制
福井市	危機情報センター設置
敦賀市	平常
小浜市	平常
大野市	平常
勝山市	平常
鯖江市	平常
あわら市	平常（対策会議実施済）
越前市	平常
坂井市	災害対策本部設置
永平寺町	災害対策連絡室設置
池田町	平常
南越前町	平常
越前町	平常
美浜町	平常
高浜町	平常
おおい町	平常
若狭町	平常

※避難所の開設状況：全市町ともなし。

#### 4 被害の状況

##### (1) 人的被害

軽傷

福井市 10名 (10歳未満男女4名、10歳代男女5名、80歳代女性1名)  
坂井市 1名 (80歳代女性)

##### (2) 物的被害

非住家 (一部損壊)

福井市 福井リハビリセンター…病院空調配管破損  
" 福井工業大学…連絡通路に一部亀裂  
" 福井県福井合同庁舎…玄関ホールタイルに亀裂  
" 福井医療大学…外壁落下  
あわら市 金津中…廊下のアルミ板落下  
坂井市 明章小…展望台の天井落下  
" 春江西小…体育館の廊下のねじ落下  
" 丸岡中…体育館の天井の金属片落下  
" アル・プラザ アミ (商業施設) …天井パネル落下

##### (3) 公共交通機関

- ・ JR西日本 被害なし
- ・ えちぜん鉄道 被害なし (運行再開。10分程度の遅延発生中)
- ・ 福井鉄道 被害なし (通常運行)
- ・ バス 被害なし (通常運行)

(4) 土木等施設 道路施設 規制・被害なし (パトロール中)  
河川・砂防施設 被害なし (パトロール中)  
空港・港湾施設 被害なし  
公園施設 被害なし

(5) 停電状況 停電情報なし

(6) 原子力発電所 すべて異常なし

(7) 石油コンビナート等施設 被害なし