

## 県有施設のバリアフリー整備状況について

### 1 調査目的

当該調査は、第7次福井県障がい者福祉計画（仮称）の策定に向け、県有施設のバリアフリー設備の整備状況等を把握するため実施した。

### 2 調査対象施設

不特定多数の県民が利用する県有施設 108施設（県営住宅や指定避難所になっていない県立学校、不特定多数の県民が利用しない施設は除く。）

### 3 調査結果

#### ○駐車場（巾3.5m以上の障がい者用駐車場）

| 調査施設 | 対象設備あり | 設置率 |
|------|--------|-----|
| 108  | 81     | 75% |

#### ○障がい者用トイレ

| 調査施設 | 対象設備あり | 設置率 |
|------|--------|-----|
| 108  | 96     | 89% |

#### ○スロープ（受付まで）

| 調査施設 | 対象施設（※） | 対象設備あり | 設置率 |
|------|---------|--------|-----|
| 108  | 79      | 65     | 82% |

段差があるが、スロープがない施設では、必要に応じ職員が介助している。

※29施設は段差がないため、対象から外している。

#### ○点字ブロック（受付まで）

| 調査施設 | 対象設備あり | 設置率 |
|------|--------|-----|
| 108  | 55     | 51% |

#### ○エレベーター

| 調査施設 | 対象施設（※） | 対象設備あり | 設置率 |
|------|---------|--------|-----|
| 108  | 70      | 46     | 66% |

県民が利用する部屋が2階以上にあるが、エレベーターがない施設では、必要に応じ職員の介助や昇降機等に対応している。

※38施設は県民が利用する施設が1階のみとなっているので対象から外している。