# 経営比較分析表(平成28年度決算)

### 福井県鯖江市 鯖江駅東第2駐車場

業務名	業種名	事業名	類似施設区分	管理者の情報
法非適用	駐車場整備事業	-	A 3 B 1	非設置
自己資本構成比率(%)	種類	構造	建設後の経過年数(年)	
該当数値なし	届出駐車場	広場式	17	

立地	周辺駐車場の需給実態調査	駐車場使用面積(m)
駅	無	1, 764
収容台数(台)	一時間当たりの基本料金(円)	指定管理者制度の導入
似谷百数(百)	一时间ヨたりの基本科並(ロ/	1日に官座日前及の等人

# グラフ凡例

- 当該施設値(当該値)
- 一 類似施設平均値(平均値)
- 【】 平成28年度全国平均

# 収益等の状況について

収入については一般会計上に繰り出しをしてお

り、経営的収支比率は100%となっている。 他会計からの補助金、繰入は行っていない。

売上高GOP比率については、近年増加傾向にあ る。要因として、①営業費用の算出方法をH28年度 に見直しを行ったこと②駐車場の料金収入の増加が

挙げられる。 近接の駐車場2カ所を含めた場合、平均値以下と |なり、概ね健全な水準であると言える。

企業債の借入れはない。

また、平成29年度に機器の塗り替え、テント |の張替え、一部フェンスの補修を予定している。今 後、建設から年数が経つにつれて、舗装等について ┃も老朽化は進むことから、状態を見て対応する必要

# 2. 資産等の状況について

現在の設備は平成15年に導入したが、機器の故 |障が多くなり、修理部品の納入も難しくなっている ため、計画的な機器の更新が必要がある。


がある。


### 3. 利用の状況について

稼働率が低い要因として、駅通勤者、遠距離利用 |者が多いため、1回の利用時間が長いことが挙げら |れる。また、稼働率の数値は推測の値になるため、 |今後の機器更新で把握できるよう視野に入れる。


利用実態として、日中に満車状態になることが多 く、利用率は高い。夕方・夜間は空車が目立つ傾向 がある。

# 1. 収益等の状況






「他会計補助金割合」




「施設の効率性」

### 「経常損益」








「売上高に対する営業総利益」


「減価償却前営業利益」

# 2. 資産等の状況









「債務残高」

駐車場の収入は平成24年度から増加傾向にあ り、利益を上げて運営できているが、見直しを行っ たことで減少した。日中は満車の状態も多いため、 |これ以上の増加は見込みにくい。現状の利用率を維 持し、支出減の経営努力を重ねる。また施設の更新 が近づいているため、継ぎ目のない運営ができるよ う継続したい。